



BESCHREIBUNG

Im Zuge einer Sofortmaßnahme nach einem Starkniederschlagsereignis wurde eine Felsräumung des Gefahrenbereiches durchgeführt. Dabei konnte durch das rasche Eingreifen der sichere Bahnbetrieb binnen 24h wieder hergestellt werden.

STECKBRIEF

Lage:	Österreich, Oberösterreich
ÖBB Strecke:	Linz- Selzthal
Bewegte Massen:	15 m ³
Mannstärk:	2 Seilschaften
Fertigstellung ab Beauftragung:	< 24h

